



改善箇所説明図

【対象車両外観】



【改善対象部位詳細】



【不具合の内容】

タンクローリーの積荷排出用ギヤポンプのリリースバルブにおいて、バルブの加工が不適切なため、排出作業中に管路内の圧力が高くなることもある。そのため、ギヤポンプ本体や配管の継ぎ目より積荷がもれるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リリースバルブを良品に交換する。なお、車両の状態によりバルブ単体交換が難しい場合は、ギヤポンプ一式を交換する。

【識別方法】

改善実施車には、単車の場合は運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.4447のステッカーを貼り付けします。セミトレーラの場合は製造プレート付近にNo.4447のステッカーを貼り付けします。